


切削面の確認のため、テスト加工を行っております。テスト加工を行った状態のチップを装着しておりますので、多少の傷がついておりますが、製品の性能上問題ありません。


作業前の準備

- スイッチ側のハンドルのエア取入口にプラグを取り付けてください。
- 取り付けたプラグより、付属のオイルを0.5cc(2~3滴)注入し、エアーホースにつなぎ3~5秒間試運転させオイルをなじませてください。
- スイッチは図のように前方に押して、左に回すとスタートします。

セーフティレバー作動方法




**SI-4021AL (穴ありタイプ)
SI-4021A30L (穴ありタイプ)**




360°スイベル式
デフレクター

360°

**SI-4021BL
SI-4021B30L
(穴なしタイプ)**






付属品：C面用超硬チップ(3) プラグ Lレンチ T型レンチ ミニオイル
調整用治具 冷却エアー停止ボルト 紙筒



作業手順


- ワーク面にガイドローラーと超硬チップを当て、切削する位置を確認してください。
- 位置が決まったら、ワークより少し離してセットしゆっくりとスイッチをスタートしてください。
注) ワークに当たっていきなりスタートさせるとチップを破損させたり、反動で手をケガしたりすることがありますので避けてください。
- ワークに沿って平行に、ツールの回転方向(右回転)と同じ方向に進め、切削してください。
- 曲面の加工、内部円周加工も同様の手順で行ってください。




チップの交換要領

チップの取り外し方

- 超硬チップはクランプスクリュウ(偏芯ネジ)で固定されています。ベースプレートの切り欠き穴からT型レンチをクランプスクリュウに差し込んでください。
- T型レンチを右に回してロックを解除し外してください。
- 残り2個のクランプスクリュウも同じ要領で外してください。
- チップ交換の際に、付属の紙筒に差し込み固定してください。



チップ冷却風機構について



●チップを長持ちさせ、切粉の溶着を防ぐため、冷却風が噴射します。


●冷却風を止めたい時は、ガイドローラーについているボルトを外し、付属の冷却エアー停止ボルトを差し変えてください。

チップの交換要領


SI-4021AL・SI-4021A30L(穴ありタイプ) / SI-4021BL・SI-4021B30L(穴なしタイプ)

チップの取り付け方

- カッターホルダーの穴にクランプスクリュウをT型レンチで右に回して取り付ける。
取り付け位置は、クランプスクリュウの偏芯ピン部分だけが穴から出て、偏芯ピンはカッターホルダー穴の外側に位置するようセットする。




- 出ている偏芯ピンにチップの穴を合わせて取り付ける。



面取り高さの調節の仕方

- スライドリング側面のスクリュウ2ヶ所を十分※に緩めてベースプレートを回し、カッターホルダーの高さを調節してください。
調整後スクリュウをしっかりと固定してください。




※十分に緩めないと、内部ネジが破損する恐れがあります。 調整用治具の反対側で切削面の確認が出来ます。


※ SI-4021A30L / SI-4021B30Lは深さのみになります。

オプション (チップ&ガイドローラー)

ガイドローラー



C面用チップ



警告

- ◆作業前に、超硬チップがカッターホルダーにしっかりと固定されているか確認してください。
- ◆作業時には絶対に回転部に触れないでください。
- ◆超硬チップ交換時には必ずエアーホースを外してください。
- ◆作業時には切削力が大量に発生します。必ず保護メガネ、マスク、手袋を着用してください。
- ◆多少の振動が伴いますので連続作業は避けることをお勧めします。