


スポットミル 取扱説明書

各部名称



標準付属品

- | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---|---|
| ● SI-5800ツール本体 | … | … | 1 | ● 専用オイル | … | … | 1 |
| ● カブラー | … | … | 1 | ● 2.5mmHEX.サービスレンチ | … | … | 1 |
| ● 8.0φmmスポットカッター(本体装着) | … | … | 1 | ● 6.5φmmスポットカッタ専用アタッチメント | … | … | 1 |

操作手順


1. エアー取入口にカブラーをしっかりと取り付けて下さい。
2. 作業前に3つの調節ねじでスポットはがし部の微調節を行って下さい。
3. 取り付けたカブラーより付属のオイルを0.5cc(2~3滴)位注入し、3~5秒間空回しを行って下さい。
4. まず、始めに軽く二段式クランプレバーを引いて、スポットカッターがスポットはがし部に当っているのを確認して、更に強めに引いてスタートさせて下さい。

■刃の交換の仕方

- スポットカッターはワークスピンドルにセットスクリューで固定されています。附属の2.5mm HEX.サービスレンチを使用して刃の交換を行って下さい。
(注: 刃の交換時はエアーホースを外してから行って下さい。)
- 必ず専用の替刃をご使用下さい。

■3つの調節ねじの使用方法

- 実際に作業する前に、エアーを切って調節テストを行って下さい。
- これらの調節はミリ単位の調節ですから、注意深く行って下さい。



使用上の注意

- エアーツールは非常に精密な工具です。エアーツールを引き摺ったり、落下させる事は極力避けて下さい。
- 長時間エアーツールの空運転はしないで下さい。
- エアーツールの能力を超える(オーバー・ロード) 使用は危険ですので避けて下さい。