

SI-830

ワーキングLEDライト COBタイプ

取扱説明書

●充電について

- ・本体裏のポート(USB Type C)に付属の USB ケーブルを接続して充電してください。
※本体の Type A ポートは外部への出力用です。
※USB 電源アダプターは付属しておりませんので市販の物をご使用ください。
- ・充電状況は 4 つのインジケータランプ(青)で確認できます。
充電中は青ランプが点滅し、充電満了になりますと点灯にかわります。

●ライト切替え

- ・電源スイッチを押すごとにライトモードが切り替わります。
1 回：メインライト弱 (260LM)
2 回：メインライト強 (800LM)
3 回：トップライト
4 回：消灯
1 回長押し：赤色ライト 2 回：赤色点滅 3 回：消灯

●使用上の注意事項

- ・購入後はじめてのご使用や、長期間保管後は必ず充電してからご使用ください。
- ・製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ・水がかかる場所でのご使用はお控えください。
- ・LEDの光を目に直接当てないでください。
- ・長時間充電したままにしないでください。

●製品仕様

サイズ	62.5×38×296.3mm
重さ	355g
バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
電流	2.35A
充電方式	USB Type-C
使用LED	COB+XPG-2
充電時間	5時間
定格	3.7V 10000mAh

	COB 30%	COB 100%	LED 100%
明るさ	260LM (COB30%)	800LM (COB100%)	160LM (LED100%)
光距離	10m (30%)	15m (100%)	20m (100%)
使用時間	16時間 (30%)	8時間 (100%)	24時間 (100%)

付属品：USB ケーブル (A to C)